

矿山地质环境保护与土地复垦方案 合规性审查记录表

方案名称: 达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地土地复垦方案

序号	初审内容	是/否	备注
1	有效的开发利用方案或开采设计文本及图件	是	
2	送审资料是否包含方案文本、附图、附件、估算书等内容	是	
3	方案名称是否符合要求	是	
4	盖章、签字是否齐全	是	
5	方案信息表是否与文本一致	是	
6	方案大纲是否符合编制指南大纲要求	是	
7	图件是否齐全	是	
8	附件是否齐全	是	
9	附件相关信息是否存在不真实或逻辑不合理	是	
10	其它	✓	
需补充内容或 不通过理 由	无		
初审 结论	☒ 通过: 符合初审要求, 待组织审查。 ☐ 补正: 请根据以上意见于 2022 年 3 月 9 日前补充完善, 送我单位组织审查。 ☐ 不通过: 请根据以上意见重新组织编制后, 按程序重新申报。		
初审 意见 接收 人	初审人签字: 杨明 联系电话: 15281864888 时间: 2022年3月25日 我单位已收到并全面知悉初核信息, 承诺按照初核意见结论在规定时间内补充完善或重新编制《方案》。若补正所需资料未在规定时间内补充完善, 同意退件处理。 接收人: 杨明 联系电话: 18180186689 时间: 2022.2.25		

说明: 1. 附图应包含矿山无人机影像现状图(需勾画土地损毁现状及预测损毁范围); 矿山工程总体平面布置图; 矿山地质环境问题现状图; 矿山地质环境问题预测图(需叠加露天开采终了境界图或井上井下对照图及地

表塌陷区范围); 矿山地质环境治理工程部署图; 矿区土地利用现状图(原则上采用三调数据并进行标准分幅并加盖县级自然资源主管部门公章); 矿区土地损毁现状图; 矿区土地损毁预测图(需叠加露天开采终了境界图或井上井下对照图及地表塌陷区范围); 矿区土地复垦规划图; 各分部或单体工程图及剖面图。

2. 附件应包含方案编制委托函(矿山企业自行编制不需提供); 编制单位营业执照或法人证书; 矿山企业营业执照; 矿山开采许可证副本(或划定矿区范围批复文件); 编制单位内审意见(矿山企业自行编制不需提供); 市、县级自然资源主管部门转报文件(有矿山权属和现状核实内容, 县级发证矿权无需提供); 矿山开采活动范围内不涉及、不占用、不影响永久基本农田、不涉及各类自然保护区、生态保护红线等证明文件(县级自然资源主管部门提供); 储量核实报告评审意见; 原矿山地质环境恢复治理方案、土地复垦方案或矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见及备案表(若前期未编制则无需提供); 矿产资源开发利用方案评审意见及备案表; 矿山地质环境调查表; 水质分析报告(数据时间为1年内, 不涉及水污染的矿山可不提供)、土壤污染分析报告(数据时间为1年内, 不涉及土壤污染的矿山可不提供)、地方近期建设工程材料信息价格资料(半年内)、公众参与相关资料(有村社集体意见)、矿山影像资料等。

《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时
用地土地复垦方案》


评审意见

2022年3月11日，达州市通川区自然资源局组织有关专家对达州市通川区杨家沟煤业有限公司编制提交的《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地土地复垦方案》（以下简称《方案》）进行了评审，专家组在听取汇报并审阅《方案》报告、相关附件后，提出了具体修改意见，编制单位对《方案》修改完善后，专家组对照修改意见对编制单位提交修改后的《方案》及相关附件进行了审阅、核查，形成评审意见如下：

该《方案》达到《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》及相关技术标准的要求，编制格式基本符合要求，内容较为齐全，基本反映了矿区地质环境与土地复垦有关情况。矿山基本情况介绍清晰、土地利用现状明确；确定的调查范围、土地复垦责任范围较合理完整；矿山地质环境影响与土地损毁评估较合理；可行性分析较准确，确定的治理、复垦方向正确；工程部署及治理措施基本可行；进度安排较合理；保障措施基本可行；附图和附件基本规范。


同意通过评审。

- 附件： 1. 专家个人意见
2. 评审专家组名单
3. 修改对照表


专家组长： 

2022年3月28日

专家个人意见表

方案名称	《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地土地复垦方案》
矿山企业	达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿
编制单位	达州市通川区杨家沟煤业有限公司
专家意见	1、 增加矿山地质环境问题（景观改变）； 2、 增加地质环境影响分级； 3、 明确树种；增加矿井水（有害元素）对土体影响评述； 4、 细化覆土平衡分析。 专家签名：  2028 年 3 月 11 日

专家个人意见表

方案名称	《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地土地复垦方案》
矿山企业	达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿
编制单位	达州市通川区杨家沟煤业有限公司
专家意见	1、表土剥离平衡数据化； 2、植被选择，慎重选择，尤其是松树问题； 3、乔木种植中有“草间轮作”培肥说法有问题； 4、现有蓄水池容积计算有误。 专家签名：  2022 年 3 月 11 日

专家个人意见表

方案名称	《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地土地复垦方案》
矿山企业	达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿
编制单位	达州市通川区杨家沟煤业有限公司
专家意见	1、植被建议选择1年生树种； 2、切忌选择松树； 3、复垦方向写为“林业生产条件用地”。 专家签名：  2022年3月11日

专家个人意见表

方案名称	《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地土地复垦方案》
矿山企业	达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿
编制单位	达州市通川区杨家沟煤业有限公司
专家意见	1、文字叙述加强校正； 2、预算方面根据专家意见修正后重新预算； 3、部分费用预算较低。 专家签名：胡志 2022 年 3 月 11 日

专家个人意见表



方案名称	《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地土地复垦方案》
矿山企业	达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿
编制单位	达州市通川区杨家沟煤业有限公司
专家意见	1、复垦方向宜耕则耕，可在复垦平缓地带复垦旱地； 2、明确矿山地质环境条件； 3、明确植被管护设计。 专家签名：陈世林 2022 年 3 月 9 日

《达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m 井口工业广场临时用地
土地复垦方案》

评审专家组名单

序号	姓名	工作单位	职称/职务	签名
1	王泽均	四川省煤田地质局一三七队	高级工程师	王泽均
2	陈世林	四川省煤田地质局一三七队	高级工程师	陈世林
3	覃志刚	达州市土肥站	高级农艺师	覃志刚
4	肖和远	达州市土地储备中心	高级会计师	肖和远
5	盛秀强	通川区林业局	高级工程师	盛秀强

修改对照表

专家姓名	专家意见	修改情况	专家确认签字
覃志刚 (组员)	1. 表土剥离平衡数据化;	已重新分析, 并平衡分析 P34-35	
	2. 植被选择, 慎重选择, 尤其是松树问题;	已重新选择树种 P36	
	3. 乔木种植中有“草间轮作”培肥说法有问题;	已校正用词用语 P32	
	4. 现有蓄水池容积计算有误。	已重新计算其容积 P36	
陈世林 (组员)	1. 复垦方向宜耕则耕, 可在复垦平缓地带复垦为旱地;	已修改 (图 3 及 P30)	
	2. 明确矿山地质环境条件	已修改 P18-23	
	3. 明确植被管护设计。	已修改 P38	
盛秀强 (组员)	1. 植被建议选择 1 年生树种;	已修改 P36	
	2. 切忌选择松树;	已修改 P36	
	3. 复垦方向写为“林业生产条件用地”。	已修改 (多处 P30 等)	
肖和远 (组员)	1. 文字叙述加强校正;	已修改	
	2. 预算方面根据专家意见修正后重新预算;	已修改	
	3. 部分费用预算较低。	已修改	
王泽均 (组长)	1. 增加矿山地质环境问题 (景观改变);	已修改 P19	
	2. 增加地质环境影响分级;	已修改 P20-23	
	3. 明确树种; 增加矿井水 (有害元素) 对土体影响评述;	已修改 P36、38	
	4. 细化覆土平衡分析。	已修改 P34-35	

达州市通川区杨家沟煤业有限公司

通区杨煤[2022]11号

签发人：周明洋

达州市通川区杨家沟煤业有限公司 关于杨家沟煤矿临时用地续期的请示

达州市通川区自然资源局：

达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿位于达州市通川区双龙镇村，年生产能力 21 万吨（按照国家产业政策规定本矿被列为 30 万吨/年独立升级矿井），目前相关手续正在办理之中。现因杨家沟煤矿扩建工程建设需要，需继续临时租用达州市通川区双龙镇骑龙村三社集体土地 1.5401 公倾，其中：林地 0.0427 公倾，建设用地 1.4974 公倾，作为堆放材料用地，特申请办理继续租用临时用地手续。

达州市通川区杨家沟煤业有限公司

2022 年 2 月 23 日



达州市通川区杨家沟煤业有限公司杨家沟煤矿+390m
井口工业广场临时用地土地复垦方案评审会

2022年3月11日

[illegible]