

# 2023 年地质灾害隐患点销号信息公示

根据 2023 年度汛后核查，通川区已实施工程治理、排危除险、避险搬迁及监测稳定的 41 处地质灾害隐患点已消除隐患，予以销号公示。

附件：2023 年地质灾害隐患点销号信息公示表

通川区自然资源局

2024 年 3 月 14 日

## 2023 年地质灾害隐患点销号信息公示表

序号	隐患点编号	隐患点名称	隐患点类型	乡镇	村	组	经度	纬度	方向(度)	灾害规模	威胁财产(万元)	威胁户数(户)	威胁人数(人)	销号原因
1	511702012267	通川区复兴镇新桥社区碾米湾滑坡	滑坡	复兴镇	新桥社区	新桥社区	107°25'5.00"	31°14'3.00"	177	10000	60	5	15	避让搬迁
2	511702010282	通川区双龙镇重石5组上陡湾滑坡	滑坡	双龙镇	重石	5	107°28'15.00"	31°16'56.00"	51	4000	200	7	30	避让搬迁
3	511702010286	通川区双龙镇茶店村3组马鞍子滑坡	滑坡	双龙镇	茶店村	3	107°25'3.00"	31°18'57.00"	22	10000	100	21	57	工程治理
4	511702010287	通川区双龙镇石门2组大院子滑坡	滑坡	双龙镇	石门	2	107°25'55.00"	31°18'12.00"	79	10000	60	1	70	工程治理

5	511702020013	通川区双龙镇三太场3组杜家扁崩塌	崩塌	双龙镇	三太	3	107°21'42.90"	31°21'46.68"	220	2000	80	2	8	工程治理
6	511702010285	通川区双龙镇金峨1组新房子滑坡	滑坡	双龙镇	金峨	1	107°26'13.00"	31°18'58.00"	324	1100	70	7	21	工程治理
7	511702010205	通川区双龙镇茶店村三组马鞍子梁上滑坡	滑坡	双龙镇	茶店村	3	107°25'3.00"	31°18'56.00"	320	44220	200	21	75	工程治理
8	511702012266	通川区双龙镇石庙子村新房子滑坡	滑坡	双龙镇	石庙子	石庙子	107°22'56.00"	31°22'1.00"	253	5400	200	19	53	工程治理
9	511702010283	通川区江陵镇青龙村2组关坟园滑坡	滑坡	江陵镇	青龙村	2	107°11'23.00"	31°25'23.00"	207	6300	50	5	15	工程治理
10	511702012274	通川区磐石镇新店社区4组水金沟滑坡	滑坡	磐石镇	新店社区	4	107°36'24.00"	31°13'12.00"	117	300	100	3	11	工程治理

11	511702 010284	通川区东岳镇山桥社区7组牟家岩滑坡	滑坡	东岳镇	山桥社区	7	107°28' 9.00"	31°17' 13.00"	106	1400	100	3	8	工程治理
12	511702 010279	通川区梓桐镇洞沟3组白岩洞三合面滑坡	滑坡	梓桐镇	洞沟	3	107°22' 10.95"	31°30' 26.53"	95	2300	120	5	22	工程治理
13	511702 010290	通川区梓桐镇洞沟4组孙国明房前滑坡	滑坡	梓桐镇	洞沟	4	107°30' 34.93"	31°20' 31.00"	37	1200	50	2	6	工程治理
14	511702 010328	通川区北山镇剑锋村一组曾口坝滑坡	滑坡	北山镇	剑锋	1	107°18' 18.00"	31°29' 20.00"	65	22176	150	16	97	工程治理
15	511702 010281	通川区金石镇四凡5组湾头滑坡	滑坡	金石镇	四凡	5	107°23' 40.00"	31°24' 21.00"	109	500	80	4	15	工程治理
16	511702 010280	通川区金石镇中心小学6组不稳定斜坡	滑坡	金石镇	中心小学	6	107°22' 25.08"	31°24' 11.92"	119	300	200	1	300	工程治理

17	511702020011	通川区金石镇土门5组王家屋基崩塌	崩塌	金石镇	土门	5	107°21'55.70"	31°24'30.67"	128	720	200	35	120	工程治理
18	511702010347	达州市通川区碑庙镇大营村十组杨家山滑坡	滑坡	碑庙镇	大营村	十组	107°25'41.00"	31°28'30.00"	124	252680	60	10	50	多年监测无变化
19	511702010332	达州市通川区碑庙镇锣鼓村七组长瓦房滑坡	滑坡	碑庙镇	锣鼓村	七组	107°24'36.00"	31°26'44.00"	87	86400	60	8	35	多年监测无变化
20	511702010071	达州市通川区碑庙镇三上村一、二组向家坝滑坡	滑坡	碑庙镇	三上村	一、二组	107°25'2.00"	31°26'38.00"	221	25350	100	8	35	多年监测无变化
21	511702012264	达州市通川区碑庙镇千口村大岩滑坡	滑坡	碑庙镇	千口村	/	107°23'40.00"	31°21'16.00"	271	5000	60	2	12	搬迁

22	511702010227	达州市通川区双龙镇冲天村五组王家湾滑坡	滑坡	双龙镇	冲天村	5	107°22'58.00"	31°19'44.00"	194	29430	100	9	23	避让搬迁
23	511702010317	达州市通川区双龙镇海棠溪村七组陈家岩滑坡	滑坡	双龙镇	海棠溪村	七组	107°24'2.00"	31°21'56.00"	294	60420	170	14	34	多年监测无变化
24	511702010274	通川区双龙镇石门村7组磨子坪	滑坡	双龙镇	石门	7	107°25'4.70"	31°16'58.70"	307	1500	60	3	10	避让搬迁
25	511702010001	通川区双龙镇三太场村13组石磨孔滑坡	滑坡	双龙镇	三太场	13	107°22'25.53"	31°22'5.08"	216	1035	60	2	10	避让搬迁
26	511702010277	朝阳街道办事处钢花社区西罡学校教学楼旁空地滑坡	滑坡	朝阳街道办事处	钢花社区	西罡学校	107°27'14.00"	31°11'52.00"	241	8600	500	110	250	工程治理

27	511702010403	通川区安云乡大河村5组邓家坡滑坡	滑坡	安云乡	大河村	5	107°31'12.36"	31°30'45.60"	144	3000	200	8	24	避让搬迁
28	511702010368	复兴镇九龙社区岩峰安置点滑坡	滑坡	复兴镇	九龙社区	岩峰安置点	107°23'43.00"	31°11'56.00"	96	16704	800	24	75	工程治理
29	511702012259	达州市通川区复兴镇九龙社区黑咀弯巴彭公路滑坡	滑坡	复兴镇	九龙社区	10	107°23'25.00"	31°11'47.00"	289	220000	2000	2	4	工程治理
30	511702010299	蒲家镇宝石村6组岩房扁滑坡	滑坡	蒲家镇	宝石村	6	107°29'13.61"	31°23'34.73"	74	4200	120	5	16	避让搬迁
31	511702010947	蒲家镇宝石村3组刘家河滑坡	滑坡	蒲家镇	宝石村	3	107°28'13.00"	31°23'53.00"	58	45000	180	15	34	避让搬迁
32	511702010402	金石镇巨家村一组堰边上滑坡	滑坡	金石镇	巨家村	1	107°24'36.00"	31°24'43.00"	301	9000	400	14	40	避让搬迁

33	511702 012258	达州市通川区磐石镇金龙村新田坝滑坡	滑坡	磐石镇	金龙村	1	107°35' 50.00"	31°10' 57.00"	232	2500	70	2	12	避让搬迁
34	511702 012268	磐石镇谭家沟村四组青杠树滑坡	滑坡	磐石镇	谭家沟村	4	107°33' 44.00"	31°15' 20.00"	225	300	50	2	6	避让搬迁
35	511702 012260	达州市通川区江陵镇集山村杨家河滑坡	滑坡	江陵镇	集山村	5	107°11' 59.00"	31°24' 13.00"	71	2000	50	1	6	多年监测无变化
36	511702 012262	江陵镇和平村8组张家院子滑坡	滑坡	江陵镇	和平村	8	107°13' 24.00"	31°23' 27.00"	165	25000	200	6	15	避让搬迁
37	511702 012261	江陵镇和平村7组中扁滑坡	滑坡	江陵镇	和平村	7	107°14' 13.00"	31°23' 27.00"	182	20000	50	1	5	避让搬迁
38	511702 010370	梓桐镇车家大院子滑坡	滑坡	梓桐镇	洞沟村	4	107°22' 57.00"	31°30' 46.00"	28	15000	500	13	55	工程治理



39	511702020008	凤北街道犀牛山社区3组河角崩塌	崩塌	凤北街道	犀牛山社区	3	107°32'14.17"	31°14'3.24"	198	1000	390	13	52	多年监测无变化
40	511702010272	通川区凤北街道肖公庙社区3组梅子岩	滑坡	凤北街道	肖公庙社区	3	107°29'42.90"	31°14'25.70"	132	12000	120	4	7	避让搬迁
41	511702010273	通川区东岳镇龙兴村5组上水湾	滑坡	东岳镇	龙兴村	5	107°28'1.90"	31°20'31.41"	34	1500	80	5	15	避让搬迁